

Сведения о свободных площадях

ФКУ ИК	Наименование участка	Свободная площадь, кв. метр	Наличие ГПМ, грузоподъемность, т.	Электроснабжение мощность, кВт, 3-х фазная сеть	Водоснабжение (в наличии/нет в наличии), стоимость по тарифу, руб.	Водоотведение (в наличии/нет в наличии), стоимость по тарифу, руб.	Газоснабжение (в наличии/нет в наличии), стоимость по тарифу, руб.	Отопление (в наличии/нет в наличии), возможность установки, стоимость по тарифу	Габариты здания (В / Д / Ш), м.	Техническое состояние (кровля, дверные и оконные проемы, напольное покрытие косметический ремонт
ИК-2 Усть-Лабинский р-н п. Двубратский, ул. Мостовая, 1	Цех № 4	2697,4	3 тонны (требует ремонта направляющих рельс)	100 кВт с расширением до 140 кВт	В наличии	В наличии	Нет		7,65/72,9/37	Требуется частичный ремонт кровли, необходима установка оконных проемов, ½ напольного покрытия покрыта бетоном, остальная площадь требует ремонта
ИК-4 Г. Армавир, ул. Володарского, 1А	Литер К	1157	нет	30 кВт	В наличии	В наличии	Нет	Отопление есть (расчетный метод)		Напольное покрытие требует частичный ремонт, часть пола бетон часть земля.
	Литер Л	721	нет	30 кВт	В наличии,	В наличии	Нет	Отопление есть (расчетный метод)	5,5/39/18,18	Кровля требует капитального ремонта, плиткой покрыто напольное покрытие
	Литер И	1107,4	нет	30 кВт	В наличии	В наличии	Нет	Отопление есть (расчетный метод)	5,4/28,37/19,35	Пол земля, косметический ремонт, частично требует ремонта кровля.
ИК-5 г. Апшеронск, ул. Советская, 175	Цех № 2 (3-й этаж)	600,00	2 тонны (подъем на 2-й этаж)	30 кВт с расширением до 60 кВт	В наличии	В наличии	Нет	Возможность установки	Высота 4 м	Требуется частичный ремонт кровли, необходима установка оконных проемов, ½ напольного покрытия покрыта бетоном, остальная площадь требует ремонта
	Цех №2 (1 этаж)	223,00	нет	30 кВт с расширением до 60 кВт	В наличии	В наличии	Нет	В наличии	Высота 4 м	Требует частичный ремонт подсобных помещений

	РМУ (металлообра ботка)	602,00	нет	30 кВт с расширением до 60 кВт	В наличии	В наличии	Нет	В наличии	Высота 4 м	Требуется частичный ремонт кровли, монтаж оконных блоков, дверей подсобных помещений
ИК-9 г. Хадыженск, ул. Грибоедова, 42	Лесозавод	1031,42	отсутствует	100 кВт с возможность ю увеличения	В наличии	В наличии	Нет	В наличии (отрезан от линии) имеется возможность подключения	3,80\50,56/ 20,40	Состояние удовлетворительное Требуется капитальный ремонт кровли
	Птичник	789,59	Отсутствует	55 кВт	В наличии	В наличии	Нет	В наличии (отрезан от линии) имеется возможность подключения	6,80\61,59\ 12,82	Состояние удовлетворительное Отсутствуют окна (остекление) требуется ремонт стен, полов , потолков.
	2-этаж трехэтажного здания	1756,82	отсутствует	30 кВт с возможность ю увеличения	В наличии	В наличии	Нет	Отсутствует имеется возможность подключения	5,50\93,20/ 18,85	Состояние удовлетворительное Отсутствуют окна (остекление) требуется ремонт стен, полов , потолков.
	3-этаж трехэтажного здания	1756,82	отсутствует	Электроснаб жение отсутствует	отсутствуе т	отсутствует	Нет	отсутствует	5,50\93,20/ 18,85	Состояние удовлетворительное. Требуется капитальный ремонт кровли. Отсутствуют окна (остекление) требуется ремонт стен, полов , потолков.
ИК-11 Приморско- Ахтарский р-н, п. Ахтарский, ул. Азовская, 4	Участок №1 (металлообра ботка+склад готовой продукции)	253,00	нет	80 кВт с возможность ю увеличения	В наличии	В наличии	Нет	Нет	Высота 6 м	Требуется ремонт кровли, отделочные работы цеха и подсобных помещений.
	Участок по переработке полиэтилена	1057,08	В наличии 3 т	40 кВт с возможность ю увеличения	В наличии	В наличии	Нет	Нет	Высота 6 м	Требуется ремонт кровли, отделочные работы цеха и подсобных помещений
	Участок СТО	207,50	нет	40 кВт с возможность ю увеличения	В наличии	В наличии	Нет	Нет	Высота 4 м	Требуется ремонт кровли, отделочные работы цеха и подсобных помещений